

## Protección frontal contra salpicaduras de líquidos con dorso respirable

Diseñado para ambientes calurosos, ideal para lugares de trabajo en los que los riesgos líquidos se dirigen hacia la parte delantera del usuario.



<b>Tejido</b>	PPSB laminado con película microporosa + panel posterior de SMS respirable
<b>Tipo de costura</b>	Costura overlock de 4 hilos <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7-9 puntadas por pulgada</li> <li>• Fibra del hilo 150D</li> <li>• Profundidad de mordida a 4 mm</li> </ul>
<b>Color</b>	Blanco
<b>Embalaje</b>	50 unidades/caja
<b>Aprobaciones</b>	Reglamento CE (EU) 2016/425 Reglamento UKCA 2016/425 Certificación Módulo B Certificación Módulo D

<b>Certificaciones</b>				
	TYPE 5	TYPE 6	EN 1073-2	EN 1149-5

<b>Aplicaciones</b>						
	Automotive	Cleaning Process	Electronic Industry	Food Industry	Pharmaceutical	Painting

### Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE PRUEBA	TEJIDO FRONTAL	TEJIDO DORSAL	PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE PRUEBA	PENETRACIÓN FREnte	PENETRACIÓN DORso	REPELENCIA FREnte	REPELENCIA DORso
Resistencia a la abrasión	EN 530	1	1	Ácido sulfúrico (30%)	EN ISO 6530	3	3	3	3
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854/B	5	4	Hidróxido de sodio (10%)	EN ISO 6530	3	3	3	3
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4	2	2						
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	1	1						
Resistencia a la perforación	EN 863	1	1						
Resistencia de la costura	EN ISO 13935-2		2						
Antiestática	EN 1149-5								
Valor de pH	EN ISO 3071								
Resistencia a la ignición	EN 13274-4								
Tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR)	ASTM E96B	7926 g/m <sup>2</sup> *24h	13238 g/m <sup>2</sup> *24h						
Resistencia al vapor de agua (Ret)	EN ISO 11092	9,3 Pa*m <sup>2</sup> /W	3,2 Pa*m <sup>2</sup> /W						

RENDIMIENTO DE LA PREnda COMPLETA				CLASE
Tipo 5	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Prueba de fuga hacia el interior. Método de prueba: EN ISO 13982-2:2004 Pasa = $L_{mn.82/90} \leq 30\%$ and $L_{s.8/10} \leq 15\%$			Pasa
Tipo 6	EN 13034:2005+A1:2009 - Prueba de pulverización reducida. Método de prueba: EN ISO 17491-4:2008 Método A			Pasa
EN 1073-2	Contra la contaminación radiactiva. Método de prueba: EN 1073-2:2002 excepto la cláusula 4.2 de resistencia a la perforación.			1

### Limitaciones



No lavar



No lavar en seco



No planchar



No secar a máquina



No reutilizar



Mantener alejado de la llama

### Almacenamiento y eliminación

- Almacenar limpio y en su embalaje original entre 15 °C y 25 °C a <80 % de humedad relativa.
- Almacenar lejos de la luz solar, altas temperaturas y disolventes.
- El periodo de almacenamiento es de 60 meses desde la fabricación si se almacena como se indica arriba.
- Manipular y desechar cuidadosamente las prendas contaminadas de acuerdo con la normativa municipal, provincial y nacional vigente.