

Indumentaria de protección premium con costuras selladas en azul, capucha de 3 paneles, diseñada para brindar protección contra salpicaduras de productos químicos líquidos y aceites y partículas nocivas. Adicionalmente, ofrece protección contra partículas radiactivas, agentes biológicos y es disipador electrostático.

Tejido	PPSB laminado de película microporosa
Tipo de costura	Costura overlock de 4 hilos sellada con cinta azul a prueba de salpicaduras líquidas. <ul style="list-style-type: none"> • 7-9 puntadas por pulgada • Fibra del hilo 150D • Profundidad de mordida a 4 mm
Color	Blanco
Embalaje	50 unidades/caja
Aprobaciones	Reglamento CE (EU) 2016/425 Reglamento UKCA 2016/425 Certificación Módulo B Certificación Módulo D



Agricultura	Peligros biológicos	Ind. química	Gestión de catástrofes	Ind.Petroquímica	Limpieza de tanques
-------------	---------------------	--------------	------------------------	------------------	---------------------

Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS		MÉTODO DE PRUEBA	CLASE
Resistencia a la abrasión		EN ISO 12947-2	2
Resistencia al agrietamiento por flexión		EN ISO 7854/B	6
Resistencia al desgarro trapezoidal		EN ISO 9073-4	2
Resistencia a la tracción		EN ISO 13934-1	1
Resistencia a la perforación		EN 863	2
Resistencia de la costura		EN ISO 13935-2	3
Antiestática		EN 1149-5	Pasa
Valor de pH		EN ISO 3071	Pasa
Resistencia a la ignición		EN 13274-4	Pasa
Tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR)	ASTM E96B		7123 g/m ² /24hr
Resistencia al vapor de agua (Ret)	EN ISO 11092		21,0 Pa/m ² /W
PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE PRUEBA	PENETRACIÓN	REPELÉNCIA
Ácido sulfúrico (30%)	EN ISO 6530	3	3
Hidróxido de sodio (10%)	EN ISO 6530	3	3
O-xileno	EN ISO 6530	3	3
Butan-1-ol	EN ISO 6530	3	3

Limitaciones



No lavar



No lavar en seco



No planchar



No secar a máquina



No reutilizar



Mantener alejado de la llama

Almacenamiento y eliminación

- Almacenar limpio y en su embalaje original entre 15 °C y 25 °C a <80 % de humedad relativa.
- Almacenar lejos de la luz solar, altas temperaturas y disolventes.
- El periodo de almacenamiento es de 60 meses desde la fabricación si se almacena como se indica arriba.
- Manipular y desechar cuidadosamente las prendas contaminadas de acuerdo con la normativa municipal, provincial o nacional vigente