

Cubrebotas con suela antideslizante DD608

- Resiste una amplia gama de productos químicos
- Suela antideslizante, especialmente en piso mojado

Modelo	DD608
Tela	Tela recubierta de PE impermeable
Tipo de costura	Costura overlock de 4 hilos 7-9 puntos por pulgada - La fibra del hilo es 150D - Profundidad de mordida a 4 mm
Color	Amarillo
Talle	Talle único (largo: 42 cm)
Embalaje	100 pares/caja
Aprobaciones	Reglamento CE (EU) 2016/425 Reglamento UKCA 2016/425 Certificación Módulo B Certificación Módulo D

Certificaciones	 
	TYPE PB[6-B] EN 14126

Aplicaciones	  
	Industria electrónica Peligros biológicos Manejo de productos químicos

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE PRUEBA	CLASE
Resistencia a la abrasión	EN 530	6
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854/B	2
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4	3
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	2
Resistencia a la perforación	EN 863	2
Resistencia de la costura	EN ISO 13935-2	4
Valor de pH	EN ISO 3071	Pasa
Colorantes azoicos	EN 14362-1	Pasa
Solidez del color a la transpiración	EN ISO 105-E04	Pasa
Resistencia a la ignición	EN 13274-4	Pasa



PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE PRUEBA	PENETRACIÓN	REPELENCIA
Ácido sulfúrico (30%)	EN ISO 6530	3	3
Hidróxido de sodio (10%)	EN ISO 6530	3	3
O-xileno	EN ISO 6530	3	3
Butan-1-ol	EN ISO 6530	3	3
CONTRA AGENTES INFECCIOSOS		MÉTODO DE PRUEBA	CLASE
Resistencia a la penetración de sangre/fluidos		ISO 16603:2004	6
Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre		ISO 16604:2004	6
Resistencia a la penetración microbiana húmeda		ISO 22610:2006	6
Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos		ISO/DIS 22611:2003	3
Resistencia a la penetración microbiana seca		ISO 22612:2005	3

Limitaciones	     
	No lavar No lavar en seco No planchar No secar a máquina No reutilizar Mantener alejado de la llama

Almacenamiento y eliminación	- Almacenar limpio y en su embalaje original entre 15 °C y 25 °C a <80 % de humedad relativa. - Almacenar lejos de la luz solar, altas temperaturas y disolventes. - El período de almacenamiento es de 60 meses desde la fabricación si se almacena como se indica arriba - Manipular y desechar cuidadosamente las prendas contaminadas de acuerdo con la normativa municipal, provincial y nacional vigente.
------------------------------	---